

28	KL2/1/wc	Da4	0,9	1,95	1,755	1	1,755	Konserwacja		
29	KL2/1/wc	Da5	1	1,95	1,95	1	1,95	Konserwacja		
30	101	Da10	1,2	2,25	2,7	1	2,7	Akustyczne		
31	102	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Konserwacja		
	102	Da6	Zamek z kodem dostępu							
	102	Da6	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do zamka							
	102	Da6	oraz doprowadzenie ścian do pierwotnego stanu							
32	103	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
33	104	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
34	105	Da5	1	1,95	1,95	1	1,95	Akustyczne		
35	106	Da1	1	2	2	1	2	Akustyczne		
36	107	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
37	108	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
38	109	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Konserwacja		
	109	Da6	Samozamykacz typu GEZE 1 kpl							
	109	Da6	Zamek z kodem dostępu							
	109	Da6	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do zamka							
	109	Da6	oraz doprowadzenie ścian do pierwotnego stanu							
39	109/108	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Akustyczne		
40	109/110	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Konserwacja		
41	110	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Konserwacja		
42	111	Da9	0,9	1,95	1,755	1	1,755	Konserwacja		
43	K1/K1/1	Da8	1,3	2,5	3,25	1	3,25	Konserwacja		
44	K1/1/K2	Da10	1,2	2,25	2,7	2	5,4	Konserwacja		
45	112	Da4	0,9	1,95	1,755	1	1,755	Akustyczne		
46	113	Da4	0,9	1,95	1,755	1	1,755	Akustyczne		
47	K2/K3	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Nowe		
48	K3/114	Da13	0,8	2	1,6	1	1,6	anywł.Horman		
49	K3/115	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Nowe		
	II piętro									
50	201	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
51	202	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
52	203	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
53	204	Da1	1	2	2	1	2	Akustyczne		
54	205	Da1	1	2	2	1	2	Akustyczne		

55	206	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
56	207	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Konserwacja		
57	208	Da6	1,25	2,35	2,938	1	2,9375	Akustyczne		
58	209	Da1	1	2	2	1	2	Akustyczne		
59	K1/210	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Nowe		
60	210/K1/2	Da16	1,35	2,4	3,24	1	3,24	Konserwacja		
61	K1-1/2/K2	Da1	1	2	2	1	2	Konserwacja		
62	K-3	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Nowe		
63	211	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	anywł.Horman		
64	213	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	anywł.Horman		
65	K12/wc	Da2	0,9	2	1,8	2	3,6	Konserwacja		
	Poddasze									
66	300	Da1	1	2	2	1	2	Akustyczne		
67	301	Da1	1	2	2	1	2	Akustyczne		
68	302	Da1	1	2	2	1	2	Akustyczne		
69	303	Da18	0,88	2	1,76	1	1,76	Nowe		
70	304	Da1	1	2	2	1	2	Nowe		
71	305	Da13	0,8	2	1,6	1	1,6	Akustyczne		
72	306	Da13	0,8	2	1,6	1	1,6	Akustyczne		
73	307	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Akustyczne		
74	308	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Nowe		
75	309	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Akustyczne		
76	310	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	Akustyczne		
77	Strych	Da2	0,9	2	1,8	1	1,8	P.po.z EI-30		
	Razem					84,00	192,78			

**Podpis
Wykonawcy**