

PODDASZE NIEUŻYTKOWE W NISKIEJ CZĘŚCI OFICYNY:



WIDOK OGÓLNY POMIESZCZENIA

- UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DACHU PULPITOWEGO



WIDOK SŁUPA Z MIECZAMI I DOLNEJ PŁATWI

OBIEKT:	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina		
ADRES:	ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków		
PROJEKT WYKONAWCZY : OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU			
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Magdalena Matejko MPOIA/083/2011			
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POKRYCIA DACHU		DATA: 10.2014	NR RYSUNKU:
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA		SKALA: ---	Fot.2